




Сведения о запрещенных Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь СМС, не соответствующих ГОСТ 32479-2013 «Средство для стирки. Общие технические условия»

№ п/п	Фото	Продукция	Предписание Госстандарта	Выявленные нарушения
1.		<p>Стиральный порошок AlpixColor Производитель «CLOVIN S.A.» (Польша) Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Фабрика Ромакс"</p>	<p>Предписание 06-18-123/1170 Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (75,8±3,2) % (без предварительного замачивания) и (52,9±2,2) % (с предварительным замачиванием), что вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>
2.		<p>Универсальный стиральный порошок «WASCHEMEISTER UNIVERSAL» Производитель «CLOVIN GermanyGmbH» (Германия) Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Торговая компания Ромакс", г Минск</p>	<p>Предписание 06-18-123/1169 Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (56,6±2,4) %, что вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>

3.		<p>Стиральный порошок для цветных тканей «PUROX COLOR» Производитель «CLOVIN S.A.» (Польша) Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Торговая компания Ромакс", г Минск</p>	<p>Предписание 06-18-123/1168 Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (55,6±2,3) % (без предварительного замачивания) и (49,8±2,1) % (с предварительным замачиванием), что вводит в заблуждение потребителя продукции относительно её качества.</p>
4.		<p>Стиральный порошок для цветного белья «ROBETA Горный цветок» Производитель «SOLIRA Companys.r.o» (Чешская Республика) Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Торговая компания Ромакс", г Минск</p>	<p>Предписание 06-18-123/1167 Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (65,0±2,7) %.</p>

5.		<p>Средство моющее синтетическое порошкообразное для цветного белья «ZICO color» Производитель «SOLIRA Companys.r.o» (Чешская Республика) Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Торговая компания Ромакс", г Минск</p>	<p>Предписание 06-18- 123/1167 Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил (67,9±2,6) %.</p>
6.		<p>Средство моющее синтетическое порошкообразное универсальное «ZICO universal» Производитель «SOLIRA Companys.r.o» (Чешская Республика) Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Торговая компания Ромакс", г Минск</p>	<p>Предписание 06-18- 123/1167 Дата введения меры 04.09.2021</p>	<p>Продукция не соответствует установленным в Республике Беларусь обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), которым задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 85 % составил: (62,0±2,6) %</p>

7.		<p>Средство моющее синтетическое. Универсальный гель для стирки «HERR KLEE C.G. UNIVERSAL»</p> <p>Производитель «CLOVIN Germany GmbH», Германия</p> <p>Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Санрайз-групп" (г. Минск)</p> <p>Поставщики продукции на территории РБ ООО "Санрайз-групп" (г. Минск)</p>	<p>Предписание 06-18-123/855 Дата введения меры 28.06.2021</p>	<p>Изготовитель данных моющих средств в маркировке умышленно указал назначение продукции «для всех типов стиральных машин», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (193±5) мм. Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции, относительно её назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Кроме того, идентификационный показатель «моющая способность» не соответствовал требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), на соответствие которого задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 60 % составил (42,2±1,7) %.</p>
----	--	--	--	---

8.		<p>Средство моющее синтетическое. Универсальный гель для стирки «HERR KLEE C.G. COLOR» Производитель «CLOVIN Germany GmbH», Германия Импортеры продукции на территорию РБ ООО "Санрайз-групп" (г. Минск) Поставщики продукции на территории РБ ООО "Санрайз-групп" (г. Минск)</p>	<p>Предписание 06-18-123/855 Дата введения меры 28.06.2021</p>	<p>Изготовитель данных моющих средств в маркировке умышленно указал назначение продукции «для всех типов стиральных машин», но при этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил (200±5) мм. Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции, относительно её назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Кроме того, идентификационный показатель «моющая способность» не соответствовал требованиям ГОСТ 32479-2013 «Средства для стирки. Общие технические условия» (пункта 3.1.5), на соответствие которого задекларирована продукция: показатель «моющая способность» при норме не менее 60 % составил (35,7±1,5) %.</p>
----	--	---	--	---